










第六章 火災、爆炸危害











切焊作業常引燃
附近易燃物而造
成火災



6.11

切焊作業旁不可放置
易燃物，應備有滅火
器，並應實施動火管
理及動火許可



6.12

