






第十章 局限空間作業危害






電扇並非適當之局限空間通風設備，因電扇無法將新鮮空氣送達內部各處







10.5



局限空間通風應採用風管式送風機，將新鮮空氣送達內部勞工作業場所附近




10.6











進入槽體等局限空間，應將連通之管路等加以盲封，開關應掛牌或掛鎖，以免危害物流入作業環境





10.15



如需進入局限空間援救時，必須使用供氣式呼吸防護具


10.16

進入較深之
局限空間作
業時，使用
吊掛式三腳
架，以避免
墜落災害並
方便救援。
同時應有監
視人員



10.17

搶救時貿然進入或探查各種槽體，常發生中毒或缺氧災害。進入前，應先換氣且經測定，確認安全後方可進入。另應備有呼吸防護具，以備不時之需



10.18